Use 1.2(30), 1(2) or 0.5(2). Note that 0(1) is, but ± 1 is not, an uncertainty value.